

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY	
Zpracoval: TAJ	Č.j. (poř.): 1165/14
Došlo dne 1. 09. 2017	
Počet listů: 1	Podp.:
Počet příloh:	svazků: listů:



MEUVP003MTNF

Městský úřad Úvaly, stavební úřad
 Pražská 276, 250 82 Úvaly
 (dále jen povinný subjekt)

Věc:

1165/2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon)

Níže podepsaný žadatel tímto podává žádost povinnému subjektu Městskému úřadu Úvaly, stavebnímu úřadu o poskytnutí informací dle § 3 odst. 3) zákona týkajících se nelegální nepovolené stavby dešťové kanalizace v Úvalech v ulici Na Ztraceném korci.

Povinný subjekt odeslal Ing. D. Mi. i sdělení č.j. MEUV 10926/2017/SU/Bul ze dne 23.8.2017 týkající se dosud neodstraněných částí nelegální nepovolené stavby dešťové kanalizace v Úvalech v ulici Na Ztraceném korci, ve kterém bylo uvedeno, že povinný subjekt se ve věci nelegální nepovolené stavby dešťové kanalizace v Úvalech v lokalitě Na Ztraceném korci zabýval pouze částmi spadajícími do jeho kompetence a dále, že v době od 22.2.2017 až do 24.7.2017 získal některé informace týkající se předmětné nelegální stavby dešťové kanalizace, které dále v tomto sdělení uvedl.

S ohledem na skutečnost, že dosud nebyly odstraněny všechny části předmětné nelegální nepovolené stavby dešťové kanalizace, je žádoucí mít k dispozici všechny dostupné informace k této věci. Z tohoto důvodu žádá žadatel o poskytnutí všech informací dle § 3 odst. 3) zákona uvedených ve výše zmíněném sdělení povinného subjektu č.j. MEUV 10926/2017/SU/Bul ze dne 23.8.2017 a to:


- 1) Žádost povinného subjektu ze dne 22.2.2017 adresovaná Odboru životního prostředí MěÚ Úvaly o poskytnutí dostupných podkladů týkajících se dvou přípojek na předmětné kanalizaci
- 2) Výsledky kamerových zkoušek z.r. 2013 a korespondence s vlastníkem přilehlé nemovitosti, ve které tento tvrdí, že přípojky nejsou k jeho nemovitosti
- 3) Žádost povinného subjektu ze dne 24.2.2017 adresovaná příspěvkové organizaci Technické služby města Úvaly o provedení průzkumu přípojek v předmětném místě
- 4) Závěr provedeního šetření, který povinný subjekt obdržel od příspěvkové organizaci Technické služby města Úvaly dne 30.3.2017 s výsledkem, že obě přípojky jsou v současné době zaslepeny
- 5) Žádost povinného subjektu ze dne 10.4.2017 adresovaná příspěvkové organizaci Technické služby města Úvaly o zakres vedení těchto dvou přípojek
- 6) Zákes výše zmíněných dvou přípojek, který obdržel povinný subjekt od příspěvkové organizace Technické služby města Úvaly dne 4.5.2017
- 7) Výzva povinného subjektu ze dne 21.6.2017 k vyjádření vlastníků p.p.č.3126/10 v k.ú. Úvaly u Prahy k vyjádření k existenci přípojky, která vede k jejich pozemku
- 8) Sdělení vlastníků p.p.č.3126/10 v k.ú. Úvaly u Prahy, které od nich povinný subjekt obdržel dne 4.7.2017, že žádné kanalizační připojení z jejich pozemku není provedeno
- 9) Výzva povinného subjektu ze dne 24.7.2017 k vyjádření k vlastnictví staveb výše zmíněných přípojek adresovaná vlastníkovu dotčeného pozemku parc. č. 3126/1 v k.ú. Úvaly u Prahy městu Úvaly
- 10) Odpověď města Úvaly povinnému subjektu na jeho výzvu ze dne 24.7.2017, ve které město Úvaly sdělilo, že tyto přípojky odstraní do 30.9.2017.

V Úvalech dne 31.8.2017

Ing. Vě. M



Město Úvaly
Městský úřad Úvaly
tajemník



J-1165/2014

Vážený pan
Ing. Vi M
3

Váš dopis ze dne: 15.09.2017
Naše značka: MEUV-11760/2017
Vyřizuje: Šimánová
monika.simanova@mestouvaly.cz
Tel: +420 281 091 526
Mobil: 724 584 217
Úvaly 12.09.2017

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad obdržel dne 01.09.2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí informací o nelegální nepovolené stavby dešťové kanalizace v Úvalech v ulici Na Ztraceném korci. Níže Vám sdělujeme:

K otázce č. 1) Žádost povinného subjektu ze dne 22.2.2017 adresovaná Odboru životního prostředí MěÚ Úvaly o poskytnutí dostupných podkladů týkajících se dvou přípojek na předmětné kanalizaci Vám v příloze č. 1 poskytujeme žádost o podklady ze dne 22.2.2017.

K otázce č. 2) Výsledky kamerových zkoušek z r. 2013 a korespondence s vlastníkem přilehlé nemovitosti, ve které tento tvrdí, že přípojky nejsou k jeho nemovitosti Vám v příloze č. 2 poskytujeme Vámi požadované.

K otázce č. 3) Žádost povinného subjektu ze dne 24.2.2017 adresovaná příspěvkové organizaci Technické služby města Úvaly o provedení průzkumu přípojek v předmětném místě Vám poskytujeme v příloze č. 3.

K otázce č. 4) Závěr provedeního šetření, který povinný subjekt obdržel od příspěvkové organizace Technické služby města Úvaly dne 30.3.2017 s výsledkem, že obě přípojky jsou v současné době zaslepeny Vám poskytujeme v příloze č. 4 dopis ze dne 30.03.2017.

K otázce č. 5) Žádost povinného subjektu ze dne 10.4.2017 adresovaná příspěvkové organizaci Technické služby města Úvaly o zakres vedení těchto dvou přípojek Vám v příloze č. 5 poskytujeme žádost o zakres stavby ze dne 10.4.2017.

K otázce č. 6) Zakres výše zmíněných dvou přípojek, který obdržel povinný subjekt od příspěvkové organizace Technické služby města Úvaly dne 4.5.2017 Vám v příloze č. 6 poskytujeme.

K otázce č. 7) Výzva povinného subjektu ze dne 21.6.2017 k vyjádření vlastníků p.p.č. 3126/10 v k.ú. Úvaly u Prahy k vyjádření k existenci přípojky, která vede k jejich pozemku Vám v příloze č. 7 poskytujeme výše požadované.

K otázce č. 8) Sdělení vlastníků p.p.č. 3126/10 v k.ú. Úvaly u Prahy, které od nich povinný subjekt obdržel dne 4.7.2017, že žádné kanalizační připojení z jejich pozemku není provedeno Vám v příloze č. 8 poskytujeme výzvu k vyjádření ze dne 27.7.2017 a dopis ze dne 31.7.2017.

Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
www.mestouvaly.cz
telefon: 281 981 401 - podatelna
fax: 281 981 696
e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz
datová schránka: pa3bvse

Bankovní spojení:
KB a.s., č. účtu: 19-1524201/0100
IČ: 00240931
Úřední hodiny: pondělí 7.30 – 12.00 13.00 – 18.00
středa 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00

K otázce č. 9) Výzva povinného subjektu ze dne 24.7.2017k vyjádření k vlastnictví staveb výše zmíněných přípojek adresované vlastníkovu dotčeného pozemku parc. č. 3126/1 v k. ú. Úvaly u Prahy městu Úvaly Vám v příloze č. 9 poskytujeme dopis ze dne 24.7.2017.

K otázce č. 10) Odpověď města Úvaly povinnému subjektu na jeho výzvu ze dne 24.7.2017, ve které město Úvaly sdělilo, že tyto přípojky odstraní do 30.9.2017 Vám v příloze č. 10 poskytujeme.

S pozdravem



Jana Tesařová
Tajemník

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ÚVALY
okres Praha - východ
- 1 -

Příloha:

- 1- Žádost o podklady ze dne 22.2.2017
- 2- Závěrečná zpráva kamerových zkoušek ze dne 16.9.2013, výzva ze dne 21.10.2013, odpověď ze dne 13.11.2017
- 3- Žádost ze dne 24.2.2017
- 4- Dopis ze dne 30.3.2017
- 5- Žádost o zákres stavby ze dne 10.4.2017
- 6- Zákres stavby ze dne 4.5.2017
- 7- Dopis ze dne 21.6.2017,
- 8- Výzvu k vyjádření ze dne 27.7.2017 a dopis ze dne 31.7.2017
- 9- Výzva k vyjádření ze dne 24.7.2017
- 10- Odpověď ze dne 31.7.2017

Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
www.mestouvaly.cz
telefon: 281 981 401 - podatelna
fax: 281 981 696
e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz
datová schránka: pa3bvse

Bankovní spojení:
KB a.s., č. účtu: 19-1524201/0100
IČ: 00240931
Úřední hodiny: pondělí 7.30 – 12.00 13.00 – 18.00
středa 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00

Priloha č. 1

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY	
Došlo dne:	24. 02. 2017
Číslo jednací:	
Pracovník:	
Uloženo pod zn.:	

Vnitřní sdělení

MěÚ Úvaly

Adresát: OŽPÚR, Ing. Stojecová

Odesílatel: SÚ, Ing. Bulíčková

Věc: žádost o podklady

Datum: 22.2.2017

Zdejší stavební úřad obdržel dne 6.2.2017 podnět Ing. D a M a, předaný prostřednictvím Ministerstva zemědělství, na prošetření dvou přípojek, napojených na stavbu dešťové kanalizace, postavené bez stavebního povolení. Stavba dešťové kanalizace není v gesci zdejšího stavebního úřadu, stavby přípojek ano.

Dle informací, obsažených v uvedeném podnětu, jsou u OŽPÚR MěÚ Úvaly uloženy podklady, týkající se těchto dvou přípojek, neboť se o nich jednalo již v r. 2013.

Pro možnost dalšího posouzení podnětu Vás tímto žádáme o poskytnutí podklady, týkajících se staveb těchto dvou přípojek, a to v co nejkratším termínu.

Ing. Helena Bulíčková
Vedoucí Stavebního úřadu Úvaly



Závěrečná zpráva

- Kamerový průzkum kanalizace -

Cíl kontroly:	Podezření na provozní problémy		Číslo akce:	2013/047
Objednatel:	MÚ Úvaly	Obec:	Úvaly	Datum: 16.9.2013
Adresa:	Na Ztraceném korci		Typ sítě:	DK

Provedené práce:

Kamerový průzkum v délce **288,36m**


- ☒ měření sklonových poměrů
- ☒ trasování nálezů
- ☐ geodetické zaměření

Hlavní nálezy:


Stokový úsek / šachta	Nalezené závady
UV1 levá - výúst' levá	- 26,52m poškození povrchu, vyboulení. Horizontální i vertikální redukce profilu stoky – téměř po celém úseku. - 40,28m měření ovality – 13%. - 41,88m poškození povrchu, vyboulení. - 50,90m poškození povrchu, vyboulení. - 60,29m měření ovality – 12%. - 78,12m poškození povrchu, vyboulení. - 96,92m poškození povrchu, vyboulení. - 103,79m lokální protispád. - 110,46m poškození povrchu, vyboulení. - 112,83m poškození povrchu, vyboulení. - 120,37m prohlídka znemožněná z jiných důvodů – maximální délka.
UV1 pravá - výúst' pravá	- 31,65m poškození povrchu, proražená stěna. - 39,75m vertikální redukce profilu stoky. - 42,85m otevřená prasklina v podélném směru. - 47,85m příznak splaškové kanalizace. - 85,67m vertikální redukce profilu stoky, redukce o 10%. - 104,25m hladina vody je čirá – hladina 10%. - 120,74m prohlídka znemožněná z jiných důvodů – maximální délka.
výúst' pravá – UV1 pravá	- 23,24m jednotlivé vlasečnicové kořeny Q1. - 23,40m prohlídka znemožněná z jiných důvodů – kamera neprojde.
výúst' levá – UV1 levá	- 23,85m prohlídka znemožněná z jiných důvodů – kamera neprojde.

V Praze dne 18.9.2013

Vypracoval(a): Evžen Kramer



Schválil(a): Michal Škvára



SERVIS-ISA

PROTOKOL Z KAMEROVÉ PROHLÍDKY N° 2013/047

Město: Úvaly
Adresa : Na Ztraceném Korci

Čtvrť nebo doplněk :
Datum začátku kontroly : 16 září 2013
Datum ukončení kontroly : 16 září 2013

Zadávací firma : Město Úvaly

Číslo složky : 2013/047
Cíl kontroly : Podezření na provozní problémy
Název sítě :
Typ sítě : Dešťové vody


Počet inspekci :	4	z toho stok : 4	přípojky : 0
Kontrolovaná délka :	288.36 m	z toho stok : 288.36 m	přípojky : 0.00 m
Délka měřená na povrchu :	288.36 m		

Zvláštní pozorování :

Vystavil : Evžen Kramer
Dne : 18.9.2013
Podpis : 

Ověřil :

Dne :
Podpis :

Schválil :
Dne : 18.9.2013
Podpis : 

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Podezření na provozní problémy Město: Úvaly Adresa : Na Ztraceném korci Umístění : V ostatních plochách pro pěší Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Vedoucí díla: Vedoucí stavby : Datum kontroly : 16.09.2013		Číslo úseku : 2013/047_U01 Číslo vstupního uzlu : UV01-LEVA Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : výust' - LEVA Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : UV01-LEVA do výust' - LEVA Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Dešťové vody Stav, statut : staré, v provozu Délka měřená na povrchu : 120,37 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : 2013/047 Číslo fotografie : 2013/047		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 200 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ne Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : UV01-LEVA Rozměry vstupní šachty : 600 x 1250 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Žádné Provedený stokový žlábek : Ne Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : výust' - LEVA Rozměry vstupní šachty : Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Žádné Provedený stokový žlábek : Ne Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky : levá trouba			

SERVIS - ISA	Úvaly Na Ztraceném korci		Složka : 2013/047
			Stokový úsek : 2013/047_U01
		Operátor : Evžen Kramer	
Typ sítě : Dešťové vody	Průměr potrubí : 200 mm	Směr toku UV01-LEVA do výúst' - LEVA	Datum kontroly : 16 září 2013
Materiál : PVC-U	Délka trouby : m	Směr kontroly UV01-LEVA do výúst' - LEVA	Kontrolovaná délka : 120.37 m Naměřená délka : 120.37 m

SYNTEZA ÚSEKU UV01-LEVA SMĚR výúst' - LEVA

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
	0.00m / UV01-LEVA	1	BCDA - Vstupní šachta - Označení uzlu UV01 - LEVA	7
	0.13m / UV01-LEVA	2	BDB - Obecná poznámka - měření ovality - 4%	7
	0.65m / UV01-LEVA	3/4	BAIAA - Těsnící kroužek je viditelně posunutý, ale nezasahuje do potrubí	7
	5.23m / UV01-LEVA	5	BCCA- - Zakřivení stoky doleva - Úhel 15°	8
	10.46m / UV01-LEVA	6	BCCA- - Zakřivení stoky doleva - Úhel 45°	8
	15.13m / UV01-LEVA	7	BCCB- - Zakřivení stoky doprava - Úhel 30°	8
	26.52m / UV01-LEVA	8/9	BAFZE - Poškození povrchu bez jednoznačné příčiny, jiná poškození povrchu - vyboulení	9
	30.28m / UV01-LEVA	10	BAAB - Horizontální redukce profilu stoky - téměř po celém úseku	9
	35.30m / UV01-LEVA	11	BDB - Obecná poznámka - měření ovality - 4%	9
	40.28m / UV01-LEVA	12/13/14	BDB - Obecná poznámka - měření ovality - 13%	10
	41.88m / UV01-LEVA	15/16	BAAB - Horizontální redukce profilu stoky	10
	50.90m / UV01-LEVA	17/18	BAFZE - Poškození povrchu bez jednoznačné příčiny, jiná poškození povrchu - vyboulení	11
	60.29m / UV01-LEVA	19	BDB - Obecná poznámka - měření ovality - 12%	11
	65.47m / UV01-LEVA	20	BAAB - Horizontální redukce profilu stoky	11
	78.12m / UV01-LEVA	21/22	BDB - Obecná poznámka - měření ovality - 7%	11
	85.18m / UV01-LEVA	23	BAFZE - Poškození povrchu bez jednoznačné příčiny, jiná poškození povrchu - vyboulení	12
	90.18m / UV01-LEVA	24	BDB - Obecná poznámka - měření ovality - 9%	12
	95.27m / UV01-LEVA	25	BDB - Obecná poznámka - měření ovality - 5%	12
	96.92m / UV01-LEVA	26	BDB - Obecná poznámka - měření ovality - 7%	13
	100.13m / UV01-LEVA	27	BAFZE - Poškození povrchu bez jednoznačné příčiny, jiná poškození povrchu - vyboulení	13
	103.79m / UV01-LEVA	28	BDB - Obecná poznámka - měření ovality - 9%	13
	108.85m / UV01-LEVA	29	BDB - Obecná poznámka - lokální protispád	13
	110.46m / UV01-LEVA	30/31	BBCB - Usazení hrubého materiálu - Výše usazeniny 6%	14
	112.83m / UV01-LEVA	32	BAFZE - Poškození povrchu bez jednoznačné příčiny, jiná poškození povrchu - vyboulení	14
	120.37m / UV01-LEVA	33	BAFZE - Poškození povrchu bez jednoznačné příčiny, jiná poškození povrchu - vyboulení	14
			BDGZ - Prohlídka znemožněná z jiných důvodů - maximální délka	15

Obecné připomínky :
levá trouba

	Úvaly Na Ztraceném korci	Složka: 2013/047 Stokový úsek : 2013/047_U02 Operátor : Evžen Kramer
---	---	--


Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Podezření na provozní problémy Město: Úvaly Adresa : Na Ztraceném korci Umístění : V ostatních plochách pro pěší Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Vedoucí díla: Vedoucí stavby : Datum kontroly : 16.09.2013		Číslo úseku : 2013/047_U02 Číslo vstupního uzlu : UV01-PRAVA Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : výúst' - PRAVA Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : UV01-PRAVA do výúst' - PRAVA Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Dešťové vody Stav, statut : staré, v provozu Délka měřená na povrchu : 120.74 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : 2013/047 Číslo fotografie : 2013/047		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 200 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ne Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : UV01-PRAVA Rozměry vstupní šachty : 600 x 1250 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Žádné Provedený stokový žlábek : Ne Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : výúst' - PRAVA Rozměry vstupní šachty : Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Žádné Provedený stokový žlábek : Ne Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky : pravá trouba			

SERVIS-ISA	Úvaly Na Ztraceném korci		Složka : 2013/047 Stokový úsek : 2013/047_U02 Operátor : Evžen Kramer
	Typ sítě : Dešťové vody	Průměr potrubí : 200 mm	Směr toku UV01-PRAVA do výúst' - PRAVA
Materiál : PVC-U	Délka trouby : m	Směr kontroly UV01-PRAVA do výúst' - PRAVA	Datum kontroly : 16 září 2013
			Kontrolovaná délka : 120.74 m Naměřená délka : 120.74 m


SYNTEZA ÚSEKU UV01-PRAVA SMĚR výúst' - PRAVA

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
UV01-PRAVA	0.00m / UV01-PRAVA	34	BCDA - Vstupní šachta - Označení uzlu UV01-PRAVA	18
	5.35m / UV01-PRAVA	35	BCCA - Zakřivení stoky doleva - Úhel 15°	18
	10.45m / UV01-PRAVA	36	BCCA - Zakřivení stoky doleva - Úhel 30°	18
	15.65m / UV01-PRAVA	37	BCCBB - Zakřivení stoky doprava a dolů - Úhel 15°	18
	30.79m / UV01-PRAVA	38	BCAAA - Napojení kanalizační přípojky odbočkou - Otevřené	19
	31.65m / UV01-PRAVA	39	BAFZE - Poškození povrchu bez jednoznačné příčiny, jiná poškození povrchu - proražená stěna	19
	36.02m / UV01-PRAVA	40	BCAAA - Napojení kanalizační přípojky odbočkou - Otevřené	19
	39.75m / UV01-PRAVA	41	BAAA - Vertikální redukce profilu stoky	19
	42.85m / UV01-PRAVA	42	BABCA - Otevřené praskliny v podélném směru	20
	47.89m / UV01-PRAVA	43	BDA - Všeobecný kód snímků - příznak splaškové kanalizace	20
	50.75m / UV01-PRAVA	44	BAAA - Vertikální redukce profilu stoky - Redukce o 8%	20
	85.67m / UV01-PRAVA	45	BAAA - Vertikální redukce profilu stoky - Redukce o 10%	20
	104.25m / UV01-PRAVA	46	BDDA - Hladina vody je čirá - Hladina 10% BAAA - Vertikální redukce profilu stoky - Redukce o 10%	21
	120.74m / UV01-PRAVA	47	BDGZ - Prohlídka znemožněná z jiných důvodů - maximální délka	21
↓ výúst' - PRAVA				
Obecné připomínky : práva trouba				

SERVIS-ISA	Úvaly Na Ztraceném korci		Složka : 2013/047 Stokový úsek : 2013/047_U02 Operátor : Evžen Kramer
	Typ sítě : Dešťové vody	Průměr potrubí : 200 mm	Směr toku UV01-PRAVA do výust' - PRAVA
Materiál : PVC-U	Délka trouby : m	Směr kontroly UV01-PRAVA do výust' - PRAVA	Datum kontroly : 16 září 2013
			Kontrolovaná délka : 120.74 m Naměřená délka : 120.74 m

VZDÁLENOST : 30.79 m	FOTOGRAFIE : 38	VIDEO : 00:04:51	
POZNÁMKY : BCAAA - Napojení kanalizační přípojky odbočkou - Otevřené			

VZDÁLENOST : 31.65 m	FOTOGRAFIE : 39	VIDEO : 00:07:54	
POZNÁMKY : BAFZE - Poškození povrchu bez jednoznačné příčiny, jiná poškození povrchu - proražená stěna			

VZDÁLENOST : 36.02 m	FOTOGRAFIE : 40	VIDEO : 00:09:21	
POZNÁMKY : BCAAA - Napojení kanalizační přípojky odbočkou - Otevřené			

VZDÁLENOST : 39.75 m	FOTOGRAFIE : 41	VIDEO : 00:10:20	
POZNÁMKY : BAAA - Vertikální redukce profilu stoky			

SERVIS - ISA	Úvaly Na Ztraceném korci	Složka: 2013/047 Stokový úsek : 2013/047_U03 Operátor : Evžen Kramer
---------------------	---	---

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Podezření na provozní problémy Město: Úvaly Adresa : Na Ztraceném korci Umístění : V ostatních plochách pro pěší Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Vedoucí díla: Vedoucí stavby : Datum kontroly : 16.09.2013		Číslo úseku : 2013/047_U03 Číslo vstupního uzlu : výúst' - PRAVA Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : UV01-PRAVA Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : UV01-PRAVA do výúst' - PRAVA Směr kontroly : Proti proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Dešťové vody Stav, statut : staré, v provozu Délka měřená na povrchu : 23.40 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : 2013/047 Číslo fotografie : 2013/047		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 200 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ne Srážky : Dešť' Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : výúst' - PRAVA Rozměry vstupní šachty : Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Žádné Provedený stokový žlábek : Ne Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : UV01-PRAVA Rozměry vstupní šachty : 600 x 1250 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Žádné Provedený stokový žlábek : Ne Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky : pravá trouba			

SERVIS-ISA	Úvaly Na Ztraceném korci		Složka : 2013/047 Stokový úsek : 2013/047_U03 Operátor : Evžen Kramer
	Typ sítě : Dešťové vody	Průměr potrubí : 200 mm	Směr toku UV01-PRAVA do výust' - PRAVA
Materiál : PVC-U	Délka trouby : m	Směr kontroly výust' - PRAVA do UV01-PRAVA	Datum kontroly : 16 září 2013 Kontrolovaná délka : 23.40 m Naměřená délka : 23.40 m

SYNTÉZA ÚSEKU výust' - PRAVA SMĚR UV01-PRAVA

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
výust' - PRAVA 0.00m / výust' - PRAVA 48 BCDA - Vstupní šachta - Označení uzlu výust' - PRAVA 24				
23.24m / výust' - PRAVA 49 BBAB - Jednotlivé vlásečnicové kořeny Q1[%Redukce plochy příčného řezu,0] 24				
23.40m / výust' - PRAVA 50 BCCA- - Zakřivení stoky doleva - Úhel 45° BDGZ - Prohlídka znemožněná z jiných důvodů - kamera neprojde 24				
UV01-PRAVA				
Obecné připomínky : pravá trouba				

	Úvaly Na Ztraceném korci	Složka: 2013/047 Stokový úsek : 2013/047_U04 Operátor : Evžen Kramer
---	---	---

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Podezření na provozní problémy Město: Úvaly Adresa : Na Ztraceném korci Umístění : V ostatních plochách pro pěší Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Vedoucí díla: Vedoucí stavby : Datum kontroly : 16.09.2013		Číslo úseku : 2013/047_U04 Číslo vstupního uzlu : výúst' - LEVA Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : UV01-LEVA Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : UV01-LEVA do výúst' - LEVA Směr kontroly : Proti proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Dešťové vody Stav, statut : staré, v provozu Délka měřená na povrchu : 23.85 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : 2013/047 Číslo fotografie : 2013/047		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 200 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ne Srážky : Déšť Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : výúst' - LEVA Rozměry vstupní šachty : Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Žádné Provedený stokový žlábek : Ne Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : UV01-LEVA Rozměry vstupní šachty : 600 x 1250 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Žádné Provedený stokový žlábek : Ne Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky : levá trouba			

SERVIS - ISA	Úvaly			Složka : 2013/047
	Na Ztraceném korci			Stokový úsek : 2013/047_U04
		Operátor : Evžen Kramer		
Typ sítě : Dešťové vody	Průměr potrubí : 200 mm	Směr toku UV01-LEVA do výust' - LEVA	Datum kontroly : 16 září 2013	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : m	Směr kontroly výust' - LEVA do UV01-LEVA	Kontrolovaná délka : 23.85 m Naměřená délka : 23.85 m	

SYNTÉZA ÚSEKU výust' - LEVA SMĚR UV01-LEVA

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
výust' - LEVA	51	BCDE - Výust' - Označení uzlu výust' - LEVA		27
UV01-LEVA	52	BCCA - - Zakřivení stoky doleva - Úhel 45° BDGZ - Prohlídka znemožněná z jiných důvodů - kamera neprojde		27
Obecné připomínky : levá trouba				

DV01 – LEVÁ

DV01 – PRAVÁ

POTOK

délka úseku LEVÉ potrubí cca 250m

délka úseku PRAVÉ potrubí cca 250m


VÝUŠŤ – LEVÁ

VÝUŠŤ – PRAVÁ

Zodpovědný projektant:	Michal Škvára	FISA Ing. Jaroslav MAKOLUPČA 284/2a, 163 00, PRAHA 6 tel.: 222 386 391 e-mail: makolupc@fisa.cz www.fisa.cz
Vypracoval:	Eva Kramar	
Objednatel:	MÚ Úvely	Délka: 298,36m
Obec:	Úvely	Datum: 16.8.2013
Adresa:	Na zbroceném kord	Počet listů: 4
KAMEROVÝ PRŮZKUM KANALIZACE - SITUACE		Typ sítě: Desťové kan.
		Průzkum č.: 2013/047



MEUVP000PWXX



**Městský úřad Úvaly — odbor životního prostředí
a územního rozvoje**

Pražská 276, pracoviště Riegerova 897, 250 82 Úvaly

Telefon: 281 981 401 – podatelna
281 091 527 – kancelář
mobil 724 249 989
Fax: 281 981 696
E-mail: zivotniprostredi@mestouvaly.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn
č.úctu: 19-1524-201/0100
GE Money Bank, a.s. Český Brod
č.úctu: 10006-5000128-584/0600
IČ: 240 931

Jaroslava a Jiří HEJNICOVI

Váš dopis značky/ze dne

naše značka
ŽP/K/10629/13/Prok.

Vyřizuje/linka
Prokúpek 281091527

Úvaly dne
21.10. 2013

Věc: Kanalizační přípojky - výzva

V měsíci září 2013 na základě objednávky města, provedla společnost Servis ISA spol. s r.o., kamerový průzkum dešťové kanalizace v ulici Na Ztraceném korci se zaměřením na stav této kanalizace a zjištění případných přípojek. V případě pravé trubky dešťové kanalizace jdoucí ulicí Na Ztraceném korci ve směru k Výmole souběžně s Vaší nemovitostí p.č. 3126/10 na které se nachází rodinný dům čp. 1420, byly nalezeny a zjištěny dvě funkční přípojky, které jevíly znaky vytékání vody splaškového charakteru. Do dešťové kanalizace ve výše uvedené ulici nikdy město nezaústilo ani nepovolilo zaústění dešťové nebo dokonce splaškové kanalizace. Na základě provedeného kamerového průzkumu Vás vyzýváme, aby jste jednoznačně písemně odpověděli, zda nalezené kanalizační přípojky jsou, či nejsou Vaším vlastnictvím a to v termínu do 10ti dnů od převzetí této výzvy.

DOPORUČENÉ, ULOŽIT JEN 10 DNŮ

Odesílatel

**MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY
PRAŽSKÁ 276, 250 82 ÚVALY**

DORUČENKA

č. ŽP/K/10629/13/Prok.

Výzva - kanalizační přípojky

Adresát

Paní a Pan
Jaroslava a Jiří Hejnicovi

Potvrzuji přijetí této zásilky:

Datum 4. 10. 2013 Podpis

Jméno a příjmení příjemce (není-li adresátem)

vztah příjemce k adresátem

o rozvoje

MEUVP00024SHF

Prohlášení doručujícího orgánu:

Adresát nebyl zastížen, zásilka byla 21/10. 13
uložena a připravena k vyzvednutí od:
výzva k vyzvednutí uložené zásilky s poučením
důsledcích nevyzvednutí nebo odmítnutí převzetí
zásilky zanechána ☐ byla ☐ nebyla z důvodu:

Libuše Kolářová

meno, příjmení a podpis doručovatele

zásilka vložena
do schránky dne:

meno, příjmení a podpis doručovatele

Jana Mandová


Podpis vydávajícího pracovníka

Jméno a příjmení vydávajícího pracovníka

Městský úřad Úvaly
Bohuslav Prokůpek
vedoucí Odboru životního prostředí a územního rozvoje

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY	
Dost dnem:	13. 11. 2013 <i>Průk</i>
Číslo jednací:	
Zpracoval:	
Uloženo pod jménem:	

Pražská 276
pracoviště Riegerova 897
250 82 Úvaly



Úvaly 11. 11. 2013

Na základě Vašeho dopisu ze dne 21. 10. 2013 sdělujeme následující:

Přípojky jsou na území obce a nejsou našim vlastnictvím. Jedna přípojka je nefunkční (zaslepená) a druhá přípojka odvodňuje přilehlou obecnou lokalitu. Nejedná se tedy o vytékání vody splaškového charakteru.

S pozdravem

Jiří a Jaroslava Hejnicovi

Perkola č. 3

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY	
Došlo dne:	24. 02. 2017
Číslo jednací:	
Zpracoval:	
Uloženo pod zn.:	

Vnitřní sdělení

MěÚ Úvaly

Adresát: Technické služby města Úvaly

Odesílatel: SÚ, Ing. Bulíčková

Věc: žádost o kontrolu kanalizace

Datum: 24.2.2017

Zdejší stavební úřad obdržel dne 6.2.2017 podnět Ing. Dušana Misárka, předaný prostřednictvím Ministerstva zemědělství, na prošetření dvou přípojek, napojených na stavbu dešťové kanalizace, postavené bez stavebního povolení. Stavba dešťové kanalizace není v gesci zdejšího stavebního úřadu, stavby přípojek ano.

Z podkladů, předaných odborem ŽPaÚR MěÚ Úvaly, vyplývá, že se na pozemku parc.č. 3126/1 v k.ú. Úvaly (ul. Na Ztraceném korci) v blízkosti p.p.č. 3126/10, nacházejí na stoce kanalizace dvě odbočky (přípojky), u nichž není zřejmý vlastník ani způsob využití. Bližší umístění vyplývá z provedeného kamerového průzkumu.

Žádáme Vás tímto, jako správce kanalizace v obci Úvaly, o provedení průzkumu v místě předmětných odboček a zjištění jejich stavu, příp. určení nemovitostí, které jsou na tyto odbočky napojeny.

Žádáme o podání zprávy v co nejkratším termínu.

Ing. Helena Bulíčková
Vedoucí Stavebního úřadu Úvaly






Technické služby města Úvaly, p. o.

Riegerova 12, 250 82 Úvaly

IČ: 04441869
Telefon: 281 091 522
Web: www.tsuvaly.cz
ID datové schránky: yzzamr5
E-mail: tsu@mcstouvaly.cz



CO 01P/2P12



Stavební úřad Úvaly
Ing. Helena Bulíčková
Riegerova 897
250 82 Úvaly

Úvaly, 29. 03. 2017
Č. j.: TSMÚ/29/2017

Věc: Dešťová kanalizace v ul. Na Ztraceném korci, k. ú. Úvaly u Prahy

Vážená paní inženýrko,

v návaznosti na dopis č. j. TSMÚ/21/2017 Vám ve věci odstranění dešťové kanalizace v ul. Na Ztraceném korci sděluji následující:

- na základě Vámi zaslání vnitřního sdělení ze dne 24. února 2017 jsme dne 1. března 2017 zahájili průzkum lokality Na Ztraceném korci za účelem zjištění stavu dešťové kanalizace a jejích přípojek. Konkrétní průzkum byl proveden na pozemku parc. č. 3126/1 v k.ú. Úvaly poblíž hranice s pozemkem parc. č. 3126/10. V předmětné lokalitě byla nalezena přípojka ústící do dešťové kanalizace, která vede z pozemku parc. č. 3126/10,
- při prováděném průzkumu dešťové kanalizace nebylo zjištěno evidentní vytékání vod splaškového charakteru, potrubí bylo čisté bez usazenin z odpadních vod. Dne 14. března 2017 byl proveden odběr vzorků pro následnou analýzu certifikovanou vodohospodářskou laboratoří. Výsledky rozborů však poukázaly na přítomnost takové koncentrace CHSK_{Cr} a amoniakálního dusíku, které se běžně v dešťových vodách nevyskytují. Lze tedy předpokládat, že z dané přípojky příležitostně vytékají i odpadní vody.
- v návaznosti na výsledku rozboru byla objednána kamerová prohlídka externí společností, která identifikuje přesné místo, odkud jsou přípojky vedeny (přelom březen/duben 2017),
- v současnosti je jak přípojka z pozemku parc. č. 3126/10, tak i vrchní část dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 3126/1 (z ul. Horova) zaslepena, aby případná dešťová či odpadní voda nemohla vytékat do ul. Na Ztraceném korci,
- ve spolupráci s Odborem investic a dopravy a na základě exekuční výzvy Odboru životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav byla zároveň odstraněna dešťová kanalizace nacházející se na pozemcích parc. č. 3100, 3116, 3117 a 3089 k.ú. Úvaly. Dešťová kanalizace byla odstraněna v celé délce na výše uvedených pozemcích. Výkop byl prováděn postupně, pomocí mechanizace (podkop a smykem řízený nakladač), případně ručně, po odstranění potrubí byl výkop uveden do původního stavu. Následně byla místní komunikace zpevněna recyklátem.

Přílohy:

**Fotodokumentace celé akce
Rozbor vody**

S pozdravem

**TECHNICKÉ SLUŽBY
města Úvaly, p. o.
Riegerova 12, 250 82
IČO: 04441869**




.....
Mgr. Ing. Pavlína Slavíková
ředitelka Technických služeb města Úvaly

Rozdělovník:

**Stavební úřad Úvaly
Město Úvaly – Odbor investic a dopravy
Město Úvaly – Odbor životního prostředí a územního rozvoje**

Pavlína Slavíková

Digitálně podepsal Pavlína Slavíková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-04441869, o=Technické
služby města Úvaly, příspěvková organizace [IČ
04441869], ou=1, cn=Pavlína Slavíková, sn=Slavíková,
givenName=Pavlína, serialNumber=P521356
Datum: 2017.03.30 07:55:52 +02'00'











Vodohospodářská laboratoř Říčany
zkušební laboratoř č. 1531 akreditovaná ČIA
Kolovratská 1476, 251 01 Říčany
tel. 323602539, 602363180, e-mail: laboratorkopečna@seznam.cz

Protokol č. OV308/2017

Strana: 1 / 1

Zákazník: Technické služby města Úvaly, p.o., Riegerova 12, Úvaly, 25082

Typ vzorku: odpadní voda

Číslo vzorku 3583/2017
Místo odběru Na Ztraceném korci, sonda DK

Typ odběru
prostý vzorek

Datum odběru: 14.3.2017 - 14.3.2017
Datum příjmu: 14.3.2017

10:10 - 10:15 Odebral: Dufková Vendula
12:00 Příjem provedl: Dufková Vendula

Postup vzorkování: Vzorkování bylo provedeno podle SOPV 1/06:2011

Datum počátku analýz: 14.3.2017
Datum ukončení analýz: 16.3.2017

Stanovení	Jednotky	3583/2017	Nejistota	Metoda
CHSK-Cr - metoda ve zkumavkách	mg/l	169	±16%	SOP3/14 (ČSN ISO15705, TNI 75 75)
Amoniakální dusík	mg/l	9,20	±8%	SOP 3/98 (ČSN ISO 7150-1, Z1)
Celkový fosfor	mg/l	0,32	±15%	SOP 14/99 (ČSN EN ISO 6878)

Protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část jen se souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu.

U vzorků neodebraných laboratoři neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené zkoušky.

Výsledky zkoušek jsou uváděny s rozšířenou nejistotou měření založenou na standardní nejistotě s koeficientem rozšíření $k=2$ (což pro normální rozdělení poskytuje hladinu významnosti 95%).

Uváděná nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovacího postupu.

Uváděná nejistota se nevztahuje na výsledky menší než mez stanovitelnosti.

Analýzoval: J. Kochová

V Říčanech, 16.3.2017

Ing. Dagmar Kopečná
vedoucí laboratoře



Městský úřad Úvaly

Stavební úřad

Pražská 276, 250 82 Úvaly, pracoviště Riegerova 897, 250 82 Úvaly

Telefon: 281 981 401, 281 981 912

Fax: 281 981 696

E-mail: stavebniurad@mestouvaly.cz

Bankovní spojení:

KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn

č.účet: 19-1524201/0100

MONETA Money bank, a.s.

č.účet: 10006-5000128-584/0600

IČ: 240 931

Úvaly, dne 10.4.2017

SPIS.ZN: K/1656/2017/SU/Bul

Č.j.: MEUV 4776/2017 STU

Vyřizuje: Ing. Bulíčková

Technické služby města Úvaly, příspěvková organizace
Riegerova č.p. 12
250 82 Úvaly

Věc: žádost o zakres stavby

Stavební úřad Úvaly Vás ve věci stavby kanalizačních přípojek v lokalitě na Ztraceném korci a v návaznosti na vaše sdělení ze dne 29.3.2017 č.j. TSMÚ/29/2017 žádá o zakres vedení zjištěných dvou kanalizačních přípojek do přiloženého snímku pozemkové mapy, a to do 14ti dnů ode dne doručení této žádosti.


Vzhledem k tomu, že zdejší správní orgán musí řešit existenci a případné odstranění těchto nepovolených staveb, bude tento doklad sloužit jako podklad k zahájení řízení o jejich odstranění

Ing. Helena Bulíčková
Vedoucí Stavebního úřadu Úvaly

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY
stavební úřad
Pražská 276, 250 82 Úvaly

Obdrží:

Technické služby města Úvaly, příspěvková organizace, Riegerova č.p. 12, 250 82 Úvaly (vč. přílohy dle textu)



Technické služby města Úvaly, p. o.

Riegerova 12, 250 82 Úvaly

IČ: 04441869
Telefon: 281 091 522
Web: www.tsuvaly.cz
ID datové schránky: yzzamr5
E-mail: tsu@mestouvaly.cz

P2

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY	
Zpracoval: SU	Obj. (ref.): 5928/12
Došlo dne 04. 05. 2017	hod.
Počet listů:	
Počet příloh:	listů:

Stavební úřad Úvaly
Ing. Helena Bulíčková
Riegerova 897
250 82 Úvaly

Úvaly, 3. května 2017
Č. j.: TSMÚ/42/2017

Věc: Žádost o zakres stavby

Vážená paní inženýrko,

v návaznosti na Váš dopis č. j. MEUV 4776/2017 STU Vám zasílám informace o přípojkách v ul. Na Ztraceném korci.


Detailními kamerovými prohlídkami bylo zjištěno, že z pozemku č. p. 3126/10 vede přípojka napojující se do dešťové kanalizace. V období, kdy Technické služby města Úvaly prováděly odstranění dešťové kanalizace v ul. Na Ztraceném korci, zajistil majitel výše uvedené nemovitosti zaslepení přípojky. Dokumentace stavu bude doložena na záznamu z kamerové prohlídky, kterou zatím ještě nemáme k dispozici.


V případě druhé přípojky bylo kamerovou prohlídkou prokázáno, že se jedná o přípojku odvádějící dešťové vody z blízké slepé ulice.


Přílohy: Zákres přípojek do mapy

S pozdravem

TECHNICKÉ SLUŽBY
města Úvaly, p. o.
Riegerova 12, 250 82
IČO: 04441869


Mgr. Ing. Pavlína Slavíková
ředitelka Technických služeb města Úvaly





Městský úřad Úvaly

Stavební úřad

Pražská 276, 250 82 Úvaly, pracoviště Riegerova 897, 250 82 Úvaly

Telefon: 281 981 401, 281 981 912
Fax: 281 981 696
E-mail: stavebniurad@mestouvaly.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn
č.účtu: 19-1524201/0100
MONETA Money bank, a.s.
č.účtu: 10006-5000128-584/0600
IČ: 240 931

Úvaly, dne 21.6.2017

SPIS.ZN: K/1656/2017/SU/Bul
Č.j.: MEUV 8268/2017 STU
Vyřizuje: Ing. Bulíčková

Jiří Hejnic

Jaroslava Hejnicová

Věc: prošetření kanalizačních přípojek na p.p.č. 3126/1, k.ú. Úvaly u Prahy – žádost o sdělení

Stavební úřad Úvaly Vám sděluje, že bude zahajovat řízení o odstranění „černé“ stavby (tedy stavby, na kterou nebylo vydáno povolení) – kanalizační přípojky od zrušené dešťové kanalizace v ul. Na Ztraceném korci, p.p.č. 3126/1 v k.ú. Úvaly u Prahy, směrem k p.p.č. 3126/10.

Stavební úřad Úvaly má k dispozici Vaše prohlášení ze dne 11.11.2013, dle kterého osvědčujete, že tato stavba není ve Vašem vlastnictví.

Stavební úřad Vás upozorňuje, že v případě, kdy při odstraňování této „černé“ stavby bude zjištěno, že za hranicí pozemku Města Úvaly přípojka pokračuje dále po Vašem pozemku, bude řízení o odstranění „černé“ stavby vedeno i proti Vám. Není třeba zdůrazňovat, že vybudování „černé“ stavby je ve stavebním zákoně sankcionováno značnými finančními částkami.

Žádáme Vás proto o prověření a sdělení, zda tato stavba pokračuje či nepokračuje po Vašem pozemku. Informaci sdělte zdejšímu stavebnímu úřadu do 15ti dnů ode dne doručení této žádosti.

Ing. Helena Bulíčková
Vedoucí Stavebního úřadu Úvaly

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY
stavební úřad
Pražská 276, 250 82 Úvaly

Obdrželi:

Jiří Hejnic, I

Jaroslava Hejnicová, I

Městský úřad Úvaly
Stavební úřad
ing. Bulfčková

Pražská 276
250 82 Úvaly

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY	
Zpracoval: <i>SU</i>	Číslo (poř.): <i>8796/12</i>
Došlo dne <i>- 7. 07. 2017</i>	hod.
Počet listů: <i>1</i>	
Počet příloh: <i>1</i>	Úvaly, dne 29. 6. 2017



K Vašemu dopisu č.j. MEUV 8268/2017 STU ze dne 21. 6. 2017 sdělujeme, že Stavební úřad je mylně informován o „černé stavbě, což se nezakládá na pravdě.

Dešťová kanalizace byla oficiálně projektována p. Nečasem z MěÚ Úvaly. Tento projekt byl schválen bývalým starostou p. Černým na základě povolení majitelem I. Misárkem, které bylo předloženo na MěÚ Úvaly.

Toto bylo realizováno na základě žádosti p. Vlkové z důvodů opakovaných záplav rodinného domu. V tomto případě se nejedná o „černou stavbu“ nýbrž povolenou.

Při násilné demontáži potrubí nebylo schledáno žádné kanalizační připojení z našeho pozemku.

Jiří Heinic. Jaroslava Heinicová

Příloha: dopis p. Vlkové

Městský úřad Úvaly

Pracská 276

250 82 Úvaly

k rukám ing. Černého

Úvaly, 7.7.2002

Věc: Záplavy v ulici Na Ztraceném korei

Vážený pane starosto,

odvolávám se na náš telefonický rozhovor ze dne 5.7.2002, kdy jsem Vás informovala, že v naší ulici Na Ztraceném korei dochází v poslední době k neustálým a opakujícím se ničivým záplavám s rozsáhlými škodami. Za poslední měsíc, tj. od 28.5.2002, jsme byli již čtyřikrát vyplaveni. Kvůli těmto ničivým deštům a bouřkám jsme měli vždy zatopený celý suterén rodinného domu. Dle našeho názoru by řešení tohoto problému byla řádná regulace cesty a pozemku nad ní.

Již při předchozích záplavách jsem žádala Vás, stejně jako p. Prokúpek z odboru životního prostředí, o kontrolu postižené oblasti. Bohužel nikdo z Vašeho úřadu si dosud nenašel čas, aby kontrolu provedl a následně nás informoval o řešení situace. Z toho vyvozují, že nás, jako občany Vašeho města a tudíž i své voliče, ignorujete a jsou Vám lhostejné jejich problémy.

Vaše reakce na naši žádost o pomoc ve smyslu, že cesta není ve vlastnictví obce, je podle nás naprosto zcestná. Tentokrát se nejedná o problém údržby cesty panem Misárkem, ale naplavením nečistot z výše položeného pozemku. Při silných přívalových deštích je tok vody z tohoto pozemku tak prudký, že s sebou bere vše, co mu stojí v cestě (včetně kamení, cíhel, pneumatik, částí aut, větví, pařezů a pod.). Vyrývá při tom v cestě hluboké rýhy a jámy, a těmito novými vymletými koryty se valí přes náš pozemek. Ačkoliv jsme nuceni náš pozemek ohradit různými „barikádami“, voda si znovu najde novou cestu a opět nás zaplaví. Tudíž je cesta, která má nést břemeno chůze a jízdy, pro nás nepoužitelná, aniž by na tom tentokrát p. Misárek měl jakýkoliv podíl.

V souvislosti s tímto si myslíme, že by Městský úřad měl již tento mnohaletý vleklý problém s výše zmiňovanou cestou celkově vyřešit a z veřejného zájmu pozemek vykoupit nebo vyvílastnit (jak již bylo dříve navrhováno). Tím by Váš Městský úřad mohl napravit svou chybu při parcelování pozemků na chaty a zajistit bezproblémové užívání cesty a nenechat na vůli soukromého majitele, zda průjezd povolí, či ne, event. za jakých podmínek.


Byli bychom rádi, kdybyste projevili porozumění, naslouchali přání svých voličů a byli ochotni pomoci. Shodli jsme se s majiteli sousedních pozemků, že tímto záplavám by se dalo snadno předejít. Například odsunutím hlíny, která zůstala na přechodu soukromého a obecního pozemku nad cestou jako památka na pokládání elektrického vedení. Místo kopce hlíny by mohly být položeny panely (např. vyřazené panely u místního hřbitova) tak, aby tvořily schody. Tím by se vyrovnal terén mezi sousedními cestami, půda by se nezesouvala a odolávala by i silnému proudu vody.

Podotýkám, že touto ulicí chodí mnoho zdejších občanů včetně dětí. Mělo by být v zájmu městského úřadu, aby tato cesta byla pro ně bezpečná a schůdná, zejména když dosud není osvětlená, o což jsem již několikrát bezvýsledně žádala.

Pane starosto, prosím Vás, zamyslete se nad naší žádostí a nad našimi přáními. Myslíme, že je ve Vaší kompetenci nám vyhovět a prostředí ve kterém žijeme zlepšit. Chceme jen málo, žít zde kulturně a bezpečně. Nynější stav naší ulice nám to ale bohužel neumožňuje.

S pozdravem

Věra Vlková



Městský úřad Úvaly

Stavební úřad

Pražská 276, 250 82 Úvaly, pracoviště Riegerova 897, 250 82 Úvaly

Telefon: 281 981 401, 281 981 912
Fax: 281 981 696
E-mail: stavebniurad@mestouvaly.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s. Praha - Podvinny mlýn
č.účtu: 19-1524201/0100
MONETA Money bank, a.s.
č.účtu: 10006-5000128-584/0600
IČ: 240 931

Úvaly, dne 24.7.2017

SPIS.ZN: K/1656/2017/SU/Bul
Č.j.: MEUV 9573/2017 STU
Vyřizuje: Ing. Bulíčková

Město Úvaly
Pražská č.p. 276
250 82 Úvaly

Věc: výzva k vyjádření

Stavební úřad Úvaly řeší podnět Ing. Du M , doručený dne 6.2.2017 prostřednictvím Ministerstva zemědělství, na odstranění staveb dvou přípojek na dešťovou kanalizaci v ul. Na Ztraceném korci,

Po zákresu předmětných staveb do snímku katastrální mapy, provedeném Technickými službami města Úvaly, p.o., ze kterého vyplynulo, že jedna z přípojek vede k p.p.č. 3126/10, byl vlastník tohoto pozemku vyzván k podání informace o vlastníkovi, resp. stavebníkovi této stavby.

Z doručeného vyjádření spoluvlastníků p.p.č. 3126/10 vyplývá, že investorem a stavebníkem těchto staveb bylo Město Úvaly, stavbu dle jejich vyjádření vyprojektoval Ing. Nečas (tehdejší vedoucí OID) a schválil tehdejší starosta města, Ing. Černý. Vzhledem k této skutečnosti Vás, jako údajného stavebníka, a vlastníka dotčeného pozemku, žádáme o vyjádření k vlastnictví těchto staveb. Toto vyjádření bude dále použito jako podklad k zahájení řízení o odstranění těchto staveb dle § 129 stavebního zákona.

Vyjádření očekáváme ve lhůtě 20 dnů.

Ing. Helena Bulíčková
Vedoucí Stavebního úřadu Úvaly

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY
stavební úřad
Pražská 276, 250 82 Úvaly

Obdrží:

Město Úvaly, IDDS: pa3bvse

sídlo: Pražská č.p. 276, 250 82 Úvaly

Městský úřad Úvaly - odbor investic a dopravy, Pražská č.p. 276, 250 82 Úvaly



Město Úvaly
Městský úřad Úvaly
starosta

Stavební úřad Úvaly
Ing. Helena Bulíčková
Pražská 276
250 82 Úvaly

Váš dopis zn./ze dne: K/1656/2017/SU/Bul
Naše značka: MEUV / 92/2017
Vyřizuje/linka: Bednarčíková / 102
E-mail: edna.bednarcikova@mesto-uvaly.cz
Tel.: 281 091 502
Úvaly 31.7.2017

Vážená paní,

ve věci Vaší žádosti ve věci vyjádření k vlastnictví staveb dešťových přípojek na pozemku parc.č. 3126/1 Vám sdělujeme:
Město Úvaly uvedenou stavbu nestavělo, ale protože se jedná o stavbu na pozemku města, a je to černá stavba, dobrovolně ji odstraní v termínu do 30.9.2017.
Proto není třeba zahajovat řízení o odstranění stavby.

Děkujeme za pochopení


Petr Borecký
starosta

MĚSTO ÚVALY
se sídlem Městský úřad Úvaly
Pražská 276, 250 82 Úvaly



Městský úřad Úvaly

Stavební úřad

Pražská 276, 250 82 Úvaly, pracoviště Riegerova 897, 250 82 Úvaly

Telefon: 281 981 401, 281 981 912
Fax: 281 981 696
E-mail: stavebniurad@mestouvaly.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn
č.ú.čtu: 19-1524201/0100
MONETA Money bank, a.s.
č.ú.čtu: 10006-5000128-584/0600
IČ: 240 931

Úvaly, dne 24.7.2017

SPIS.ZN: K/1656/2017/SU/Bul
Č.j.: MEUV 9573/2017 STU
Vyřizuje: Ing. Bulíčková

Město Úvaly
Pražská č.p. 276
250 82 Úvaly

Věc: výzva k vyjádření

Stavební úřad Úvaly řeší podnět Ing. Di. IV. doručený dne 6.2.2017 prostřednictvím Ministerstva zemědělství, na odstranění staveb dvou přípojek na dešťovou kanalizaci v ul. Na Ztraceném korci, na p.p.č. 3126/1 v k.ú. Úvaly u Prahy.

Po zákresu předmětných staveb do snímku katastrální mapy, provedeném Technickými službami města Úvaly, p.o., ze kterého vyplynulo, že jedna z přípojek vede k p.p.č. 3126/10, byl vlastník tohoto pozemku vyzván k podání informace o vlastníkovi, resp. stavebníkovi této stavby.

Z doručeného vyjádření spoluvlastníků p.p.č. 3126/10 vyplývá, že investorem a stavebníkem těchto staveb bylo Město Úvaly, stavbu dle jejich vyjádření vyprojektoval Ing. Nečas (tehdejší vedoucí OID) a schválil tehdejší starosta města, Ing. Černý. Vzhledem k této skutečnosti Vás, jako údajného stavebníka, a vlastníka dotčeného pozemku, žádáme o vyjádření k vlastnictví těchto staveb. Toto vyjádření bude dále použito jako podklad k zahájení řízení o odstranění těchto staveb dle § 129 stavebního zákona.

Vyjádření očekáváme ve lhůtě 20 dnů.

Ing. Helena Bulíčková
Vedoucí Stavebního úřadu Úvaly

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY
stavební úřad
Pražská 276, 250 82 Úvaly

Obdrží:

Město Úvaly, IDDS: pa3bvse

sidlo: Pražská č.p. 276, 250 82 Úvaly

Městský úřad Úvaly - odbor investic a dopravy, Pražská č.p. 276, 250 82 Úvaly



Město Úvaly
Městský úřad Úvaly
starosta

Příloha č. 10

Stavební úřad Úvaly
Ing. Helena Bulíčková
Pražská 276
250 82 Úvaly

Váš dopis zn./ze dne: K/1656/2017/SU/Bul
Naše značka: MEUV / *9940*2017
Vyřizuje/linka: Bednarčíková / 102
E-mail: adriana.bednarcikova@mestouvaly.cz
Tel.: 281 091 502
Úvaly 31.7.2017

Vážená paní,

ve věci Vaší žádosti ve věci vyjádření k vlastnictví staveb dešťových přípojek na pozemku
parc.č. 3126/1 Vám sdělujeme:

Město Úvaly uvedenou stavbu nestavělo, ale protože se jedná o stavbu na pozemku města, a
je to černá stavba, dobrovolně ji odstraní v termínu do 30.9.2017.

Proto není třeba zahajovat řízení o odstranění stavby.

Děkujeme za pochopení


Petr Borecký
starosta

MĚSTO ÚVALY ④
se sídlem Městský úřad Úvaly
Pražská 276, 250 82 Úvaly