



HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly
www.hgpartner.cz

Tel/fax: 246 082 015
777/161 198
email: vrzak@hgpartner.cz

Paré č.:

Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly			Počet A4:	3
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Datum:	12/2015
Vypracoval:	Ing. Oldřich Stiller		Změna:	-
Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodních ekosystémů v povodí Výmoly - zadržení vody v krajině			Stupeň:	studie
			Č. zakázky:	H-15/002
Název části: VÝSTUPY ŠETŘENÍ			Část:	C
Příloha: HRADEŠÍN			Měřítka: -	Č. přílohy: C.15

C.15 Hradešín (Výstupy šetření)

Obsah:

C.15.1. Výstup z místního šetření.....	2
C.15.2. Výstup z dotazníkového šetření.....	2

C.15.1. Výstup z místního šetření

Vodní toky	
Vodní tok Ř. km	Bezejmenný pravostranný přítok Škvoreckého potoka prameniště
Stav vodního toku případná rizika	1.01 – Prameniště toku je obklopeno stromy a křovinami, plocha prameniště indukují rostliny vázané na biotop mokřadů, v době sucha je plocha prameniště bez vody. Prameniště potoka není napojeno na odvodňovací systém zastavěného území Hradešína. Relativně strmý sklon nevytváří vhodné podmínky pro vytvoření zdrže.

C.15.2. Výstup z dotazníkového šetření

Vodní toky	
Vodní tok Ř. km Správce	Bezejmenný pravostranný přítok Škvoreckého potoka prameniště -
Rizika a problémy na vodním toku	V povodí Výmoly bez problémů
Související projekty a záměry	Nejsou známy
Plocha povodí	
Rizika a problémy na vodním toku	Nejsou známy
Související projekty a záměry	Nejsou známy
Vodní plochy	
Vodní plocha	-
Majitel	-
Správce	-
Manipulační řád	-
Problémy a rizika vodní plochy	-
Související projekty a záměry	-
Zaniklé vodní plochy	Na území obce nejsou zaniklé nádrže nebo vodní plochy
Další informace	
ČOV	Záměr ČOV, ve fázi projednávání stavebního povolení
Zdroje znečištění	Z důvodu absence ČOV je zdroj znečištění plošný, znečištění odtéká směrem do rybníka na východní straně obce mimo povodí Výmoly
Územní plán	Ano, z roku 2006, poslední změna z roku 2010, aktualizace plánu neprobíhá
Pozemkové úpravy	Úpravy proběhly, jsou ukončené, předmětem bylo narovnání hranic pozemků, s dalšími se nepočítá

Povodňový plán	Není, existuje pouze ve zjednodušené verzi
Priority obce	V oblasti vodohospodářství v povodí Výmoly obec nemá priority
Příslušný stavební úřad	SÚ Český Brod
Příslušný úřad ŽP	OŽP Český Brod
Další	Obec disponuje geologickým průzkumem zpracovaným pro potřeby návrhu vodovodu
Subjekty hospodařící v obci	
Zemědělské sdružení	Zemědělské družstvo Tismice
Myslivecké sdružení	Myslivecká společnost Tismice
Rybářské sdružení	ČRS MO Úvaly
Jiné sdružení	-

Přílohy

Příloha 1 - Situace