



**HG partner s.r.o.**

Smetanova 200, 250 82 Úvaly  
[www.hgpartner.cz](http://www.hgpartner.cz)

Tel/fax: 246 082 015  
777/161 198  
email: [vrzak@hgpartner.cz](mailto:vrzak@hgpartner.cz)

Paré č.:

Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly			Počet A4:	3
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Datum:	12/2015
Vypracoval:	Ing. Oldřich Stiller		Změna:	-
Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodních ekosystémů v povodí Výmoly - zadržení vody v krajině			Stupeň:	studie
			Č. zakázky:	H-15/002
Název části: VÝSTUPY ŠETŘENÍ			Část:	C
Příloha: STRAŠÍN			Měřítko:	Č. přílohy: C.17
			-	

## **C.17 Strašín (Výstupy šetření)**

### **Obsah:**

<b>C.17.1. Výstup z místního šetření.....</b>	<b>2</b>
<b>C.17.2. Výstup z dotazníkového šetření.....</b>	<b>2</b>

**C.17.1. Výstup z místního šetření**

Vodní toky	
Vodní tok Ř. km	Bezejmenný levostranný přítok Výmoly 0,57-0,75
Stav vodního toku případná rizika	1.01 – Odtokové koryto odvádí vody, zejména srážkové, z většiny plochy místní části Strašín. Koryto má vzhledem k vysokému sklonu a korytotvorným procesům rozličné příčné i podélné uspořádání. Zahloubení činí 1,80-2,50 m, šířka v korytě je 1,00-2,00 m, sklony jsou v průměru ve sklonu 1:1, koryto je neudržované, velká část je pokryta vegetací a křovinami, v korytě je řada padlých kmenů. Vzhledem k hlubokému zářezu koryta zde povrchový odtok netvoří nebezpečí.
Plocha povodí	
Zjištěný stav případná rizika	1.02 – Jímka na dešťové vody avizovaná na osobním jednání nebyla během místního šetření nalezena.

**C.17.2. Výstup z dotazníkového šetření**

Vodní toky	
Vodní tok Ř. km Správce	Bezejmenný levostranný přítok Výmoly 0,57-0,75 Neznámý
Rizika a problémy na vodním toku	Nejsou známy
Související projekty a záměry	Nejsou známy
Plocha povodí	
Rizika a problémy na vodním toku	Srážkové vody jsou svedeny do jímky u ulice Pod Strašínem (1.02) Je zde problematické vsakování, důvodem je jílovité podloží
Související projekty a záměry	Nejsou známy
Další informace	
ČOV	Ano, kapacitní a bez problémů, čerpací stanice odpadní vody přečerpává do Říčan
Zdroje znečištění	Není
Územní plán	Ano, z roku 2014, aktualizace není v plánu, probíhají pouze dílčí změny
Pozemkové úpravy	Neproběhly a není s nimi uvažováno
Povodňový plán	Ano, jako součást povodňového plánu pro město Říčany
Priority obce	Obec nemá priority, město Říčany je nakloněno případným opatřením na vodních tocích
Příslušný stavební úřad	SÚ Říčany

Příslušný úřad ŽP	OŽP Říčany
Další	Na území místní části se nenachází vodní plochy, nejsou známy zaniklé nádrže na vodních tocích
Subjekty hospodařící v obci	
Zemědělské sdružení	Zea Světice
Myslivecké sdružení	Není známo
Rybářské sdružení	Není
Jiné sdružení	-

Přílohy

## Příloha 1 - Situace