



HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly
www.hgpartner.cz

Tel/fax: 246 082 015
777/161 198
email: vrzak@hgpartner.cz

Paré č.:

Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly			Počet A4:	3
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Datum:	12/2015
Vypracoval:	Ing. Oldřich Stiller		Změna:	-
Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodních ekosystémů v povodí Výmoly - zadržení vody v krajině			Stupeň:	studie
			Č. zakázky:	H-15/002
Název části: VÝSTUPY ŠETŘENÍ			Část:	C
Příloha: DOUBEK			Měřítko:	Č. přílohy: C.20
			-	

C.20 Doubek (Výstupy šetření)

Obsah:

C.20.1. Výstup z místního šetření.....	2
C.20.2. Výstup z dotazníkového šetření.....	2

C.20.1. Výstup z místního šetření

Vodní toky	
Vodní tok Ř. km	Škvorecký potok prameniště
Stav vodního toku případná rizika	1.01 – Vyvedení pramene Škvoreckého potoka ze zatrubnění pod komunikací a značnou částí obce. Tok není suchý ani v období značného sucha. Tok nepředstavuje nebezpečí, je však patrné nevhodné hospodaření se srážkovými vodami.
Objekty na toku	Nejsou evidovány objekty na toku
Plocha povodí	
Zjištěný stav případná rizika	V ploše povodí nejsou evidovány žádné problémy
Vodní plochy	
Vodní plocha	Bez názvu
Výpustný objekt	Ano, stavidlo
Bezpečnostní přeliv	Ano, součástí stavidla
Vývar	Není, přeliv ústí do zatrubněný odtok
Hráz	Vodní plocha není obstoupena hrází
Břehové opevnění	Lokálně poškozené spárování a místy degradovaný beton, celkově stabilní a v uspokojivém stavu
Sediment, zanešení	Není patrné
Kvalita vody	V pořádku
Místa úrazu a nebezpečí	Nejsou
Další	Napouštění probíhá srážkovými vodami, od stavidla vede zatrubněný odtok pod budovami

C.20.2. Výstup z dotazníkového šetření

Vodní toky	
Vodní tok Ř. km Správce	Škvorecký potok prameniště Povodí Labe, státní podnik
Rizika a problémy na vodním toku	Nejsou známy
Související projekty a záměry	Nejsou známy
Plocha povodí	
Rizika a problémy na vodním toku	Nejsou známy
Související projekty a záměry	Nejsou známy
Vodní plochy	

Vodní plocha	Bez názvu (2.01)
Majitel	Obec Doubek
Správce	Obec Doubek
Manipulační řád	Není, k manipulaci nedochází
Problémy a rizika vodní plochy	Nejsou známy žádné problémy,
Související projekty a záměry	Nejsou známy související projekty či záměry
Zaniklé vodní plochy	Nejsou známy
Další informace	
ČOV	Ano, je v plánu vytvořit další
Zdroje znečištění	Není známo
Územní plán	Ano, z roku 2008, nyní probíhá aktualizace z roku 2013, je ve fázi před schválením
Pozemkové úpravy	Neproběhly a není s nimi uvažováno
Povodňový plán	Není, pouze ve zjednodušené formě několika vět
Priority obce	Vybudování kanalizace
Příslušný stavební úřad	SÚ Říčany
Příslušný úřad ŽP	OŽP Říčany
Další	-
Subjekty hospodařící v obci	
Zemědělské sdružení	Zemědělské družstvo Světice, soukromá osoba Martin Zíma
Myslivecké sdružení	Ne
Rybářské sdružení	Ne
Jiné sdružení	Ne

Přílohy

Příloha 1 - Situace