


Zpráva o TV kontrole stoky č.: 1

Datum 28.04.2009

Výš.systém	Místo	Od šachty	Po šachtu	Délka úseku
Situace	Úvaly	Š1	Š2	31.38
Ulice	Číslo protokolu	Materiál	Profil / DN	Kanalizace
Wolkerova	639/09	Kamenina	Kruhový/300/300	ACKA
Zadavatel	Zpracoval	Směr prohlídky	Úsek č.:	Účel prohlídky
	p. Hrubý	proti	Š1/Š2	8
	Datum čištění	Počasí	Délka úseku	

Šachta č.: Š1	Stanič. (m)	Popis nálezu	Grafika M 1:188	Snímek č.: Foto Snímek		Video 3345	Klas.
	0.00	(31.38) (BCDA) Počáteční uzel, vstupní šachta				0:00:04	
	20.03	(11.35) (BCAEA) Napojení kanalizační přípojky, jednoduchá přípojka, s výsekem, přípojka otevřená, Poloha 12				0:03:19	
	20.03	(11.35) (BAG) Vyčnívající (přesazená) kanalizační přípojka, 20.00 %, Poloha 12		(1)		0:03:30	3
	31.38	(0.00) (BCEA) Koncový uzel, vstupní šachta, neodborně provedená		(2)		0:05:14	
Šachta č.: Š2							

Zkontrolovaná délka
31.38

Vorklassifizierung 3

Protokol o optické kontrole stoky č.: 1

Datum 28.04.2009

Výš.systém	Místo	Od šachty	Po šachtu	Délka úseku
Situace	Úvaly	Š1	Š2	31.38
Ulice	Číslo protokolu	Materiál	Profil / DN	Kanalizace
Wolkerova	639/09	Kamenina	Kruhový/300/300	ACKA
Zadavatel	Zpracoval	Směr prohlídky	Úsek č.:	Účel prohlídky
	p. Hrubý	proti	Š1/Š2	8
	Datum čištění	Počasí	Délka úseku	

Vzálenost
Popis

20.03
Vyčnívající (přesazená) kanalizační přípojka, 20.00 %, Poloha 12

Snímek č.: 1
Time 0:03:30
00000001



Vzálenost
Popis

31.38
Koncový uzel, vstupní šachta, neodborně provedená

Snímek č.: 2
Time 0:05:14
00000002




Prohlédnutá délka
31.38

Zpráva o TV kontrole stoky č.: 2

Datum 28.04.2009

Výš.systém	Místo	Od šachty	Po šachtu	Délka úseku
Situace	Úvaly	Š2	Š3	30.80
Ulice	Číslo protokolu	Materiál	Profil / DN	Kanalizace
Wolkerova	639/09	Kamenina	Kruhový/300/300	ACKA
Zadavatel	Zpracoval	Směr prohlídky	Úsek č.:	Účel prohlídky
	p. Hrubý	proti	Š2/Š3	8
	Datum čištění	Počasí	Délka úseku	

Šachta č.: Š2	Stanič. (m)	Popis nálezu	Grafika M 1:184	Snímek č.: Foto Snímek	Video 3345	Klas.
	0.00	(30.80) (BCDA) Počáteční uzel, vstupní šachta			0:05:26	
	30.70	(0.10) (BCAEA) Napojení kanalizační přípojky, jednoduchá přípojka, s výsekem, přípojka otevřená, cca 1m nad dnem šachty, Poloha 10		(3)	0:09:39	
	30.80	(0.00) (BCAAB) Napojení kanalizační přípojky, odbočka, přípojka uzavřená, 30.00 mm, 30.00 mm, Poloha 9			0:09:49	
	30.80	(0.00) (BCEA) Koncový uzel, vstupní šachta			0:10:08	
Šachta č.: Š3						

Zkontrolovaná délka
30.80

Vorklassifizierung 0

Protokol o optické kontrole stoky č.: 2

Datum 28.04.2009

Výš.systém	Místo	Od šachty	Po šachtu	Délka úseku
Situace	Úvaly	Š2	Š3	30.80
Ulice	Číslo protokolu	Materiál	Profil / DN	Kanalizace
Wolkerova	639/09	Kamenina	Kruhový/300/300	ACKA
Zadavatel	Zpracoval	Směr prohlídky	Úsek č.:	Účel prohlídky
	p. Hrubý	proti	Š2/Š3	8
	Datum čištění	Počasí	Délka úseku	

Vzálenost
Popis

30.70

Napojení kanalizační přípojky, jednoduchá přípojka, s výsekem, přípojka otevřená, cca 1m nad dnem šachty, Poloha 10

Snímek č.: 3

Time 0:09:39

00000003




Prohlédnutá délka
30.80

Zpráva o TV kontrole stoky č.: 3

Datum 28.04.2009

Výš.systém	Místo	Od šachty	Po šachtu	Délka úseku
Situace	Úvaly	Š3	Š4	43.66
Ulice	Číslo protokolu	Materiál	Profil / DN	Kanalizace
Wolkerova	639/09	Kamenina	Kruhový/300/300	ACKA
Zadavatel	Zpracoval	Směr prohlídky	Úsek č.:	Účel prohlídky
	p. Hrubý	proti	Š3/Š4	8
	Datum čištění	Počasí	Délka úseku	

Šachta č.: Š3	Stanič. (m)	Popis nálezu	Grafika M 1:261	Snímek č.: Foto Snímek		Video 3345	Klas.
	0.00	(43.66) (BCDA) Počáteční uzel, vstupní šachta				0:10:33	
	13.76	(29.90) (BCAAA) Napojení kanalizační přípojky, odbočka, přípojka otevřená, 200.00 mm, 200.00 mm, Poloha 1				0:12:28	
	23.49	(20.17) (BCAAA) Napojení kanalizační přípojky, odbočka, přípojka otevřená, 200.00 mm, 200.00 mm, Poloha 12				0:15:46	
	42.31	(1.35) (BCAAA) Napojení kanalizační přípojky, odbočka, přípojka otevřená, 200.00 mm, 200.00 mm, Poloha 2				0:18:57	
	43.66	(0.00) (BCEA) Koncový uzel, vstupní šachta, neodborně provedená				0:20:03	
Šachta č.: Š4							


Zkontrolovaná délka
43.66

Vorklassifizierung 0

Zpráva o TV kontrole stoky č.: 4

Datum 28.04.2009

Výš.systém	Místo	Od šachty	Po šachtu	Délka úseku
Situace	Úvaly	Š4	Š5	
Ulice	Číslo protokolu	Materiál	Profil / DN	Kanalizace
Wolkerova	639/09	Kamenina	Kruhový/300/300	ACKA
Zadavatel	Zpracoval	Směr prohlídky	Úsek č.:	Účel prohlídky
	p. Hrubý	proti	Š4/Š5	8
	Datum čištění	Počasí	Délka úseku	

Šachta č.: Š4	Stanič. (m)	Popis nálezu	Grafika M 1:57	Snímek č.: Foto Snímek	Video 3345	Klas.
	0.00	(9.57) (BCDA) Počáteční uzel, vstupní šachta			0:20:26	
	9.57 9.57	(0.00) (BAJB) Posunutý trubní spoj, radianí, poloha od 12 po 12 (0.00) (BDCA) Prohlídka je přerušena - překážka		(4)	0:22:05 0:22:51	2

Zkontrolovaná délka
9.57

Vorklassifizierung 2

Protokol o optické kontrole stoky č.: 4

Datum 28.04.2009

Výš.systém	Místo	Od šachty	Po šachtu	Délka úseku
Situace	Úvaly	Š4	Š5	
Ulice	Číslo protokolu	Materiál	Profil / DN	Kanalizace
Wolkerova	639/09	Kamenina	Kruhový/300/300	ACKA
Zadavatel	Zpracoval	Směr prohlídky	Úsek č.:	Účel prohlídky
	p. Hrubý	proti	Š4/Š5	8
	Datum čištění	Počasí	Délka úseku	

Vzálenost
Popis

9.57
Posunutý trubní spoj, radianí, poloha od 12 po 12

Snímek č.: 4
Time 0:22:05
00000004



Prohlédnutá délka
9.57

Zpráva o projektu (úsek)•

Datum• 28.4.2009

Výš.systém•	Místo•	Zákazník•	Seznam•
Situace	Úvaly	PVK a.s.	PVK_A-S-_639-09
Ulice•	Číslo smlouvy•	Tel:•	
Wolkerova	639/09		
Smlouva pro•	Země•	Fax:•	
PVK a.s.			

Ulice	Číslo úseku	Zkontrolováno	DN (výška)	Digitální snímky	Videopočítadlo	CD/DVD	Datum
Wolkerova	Š1/Š2	31.38	300	2	0:00:04	3345	28.04.2009
Wolkerova	Š2/Š3	30.80	300	1	0:05:26	3345	28.04.2009
Wolkerova	Š3/Š4	43.66	300	0	0:10:33	3345	28.04.2009
Wolkerova	Š4/Š5	9.57	300	1	0:20:26	3345	28.04.2009

115.41

4

